



**Gutachten-Nr. 1327492**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 21.02.2025**

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Eckenerstraße 1a, 77652 Offenburg

Herr Aurel Ehret  
Langgasse 14  
79346 Endingenl

## **ADAC Kurzbewertung**

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie eine Kopie des Gutachtens sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten

# GUTACHTEN

## Duplikat

**B e t r e f f**

Ihr Zeichen

Amtliches Kennzeichen

ADAC Kurzbewertung

ADAC Mitgliedsnummer 041089652

-



Fahrzeughalter

Herr Aurel Ehret  
Langgasse 14  
79346 Endingen

Auftrag vom / durch

07.02.2025 telefonisch  
Herr Aurel Ehret  
Langgasse 14  
79346 Endingen

Besichtigungsdatum / Ort

13.02.2025 09:30  
Firma Best Wohnmobile  
Im Oberwald 19 a  
79359 Riegel

Anwesend bei Besichtigung

Herr Ehret

**Marktwert (Steuerneutral)**

**80.000,00 Euro**

**in Worten**

**Achtzigtausend**

**Zustandsnote**

**2 (zwei)**

**Gutachten-Nr. 1327492**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
 und Datum angeben

**Datum: 21.02.2025**

## Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	-
Fahrzeugidentnummer	GCECNP34769
Fahrzeugart	PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN (010200)
Aufbaubeschreibung	2-türig
Fahrzeughersteller	FORD (D) (0928)
Typ	GGR (300)
Verkaufsbezeichnung	Capri RS 2600
Antriebsart	Ottomotor
Leistung	110 kW
Hubraum	2615 ccm
Farbe	Le Mans Grün uni
Erstzulassung	09.05.1973
Letzte Zulassung	02.03.1990
Anzahl Vorbesitzer	2, aus Fahrzeugbrief abgelesen
Leermasse	1.080 kg
Nutzlast	325 kg
zulässige Gesamtmasse	1.405 kg
Sitz- / Stehplätze	4/0
Laufleistung	41.657 km abgelesen
<b>Bereifung</b>	
Vorderachse	205/60 R13 86H Nankang Toursport Links 6,0 SO Rechts 6,0 SO
Hinterachse	205/60 R13 86H Nankang Toursport Links 6,0 SO Rechts 6,0 SO
	<b>Legende: SO = Sommerreifen</b>
Ausstattung	Auspuffanlage Zweiflutig, Blattfedern hinten abgesenkt, Bremsleitungen Stahlflex, Chromluftfilter, Chromstoßfänger, Domstrebe, Doppelscheinwerfer, Einspritzanlage Kugelfischer, Farbe original Capri RS 2600 Le Mans Grün, Fernscheinwerfer, Frontspoiler, Gurte Sandler Hosenträgergurte, Hinterachse Starrachse mit Sperrdifferenzial, Innenausstattung original RS Cordbezug, Kühler Aluminium Einzelanfertigung, original BBS Rennsportfelgen, Leselampe original RS 2600, Motor 6-Zylinder Otto-V-Motor Wassergekühlt, Radio, RS 2600 Injektion Ausbaustufe 2, Schaltweg gekürzt, Stabilisator vorne und hinten, Sportsitze, Sportlenkrad Sportline 32, Stoßdämpfer hinten Rennsport Koni mit Zug- und Druckstufenverstellung, Stoßdämpfer vorne Rennsport Capri mit Zug- und Druckstufenverstellung, Tacho bis 300 km/h, Uniball Alugelente, Unterfahrschutz, Vorderachse verstärkt, Zusatzinstrumente, Zusatzschalter für Kraftstoffpumpe, Zusatzschalter für Kühlerlüfter, Zündung kontaktlos.
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein lag nicht vor, Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief-Original

**Gutachten-Nr. 1327492****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben****Datum: 21.02.2025****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine ADAC-Kurzbewertung zur Ermittlung des Marktwertes über das zuvor näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Diese Bewertung dient i.d.R. zur versicherungsseitigen Risiko- und Schnelleinstufung bei der Kaskoversicherung. Die Benotung erfolgt nur in ganzen Noten, Zwischenbewertungen werden auf- bzw. abgerundet.

Bei dieser Bewertung handelt es sich um kein Bewertungsgutachten im sachverständigen Sinne mit detaillierter und intensiver Überprüfung in Form einer Standardbewertung.

Die ADAC-Kurzbewertung beschränkt sich auf eine äußerliche Inaugenscheinnahme und beinhaltet folgenden Prüfungsumfang:

- Auflistung der technischen Daten, des Zubehörs und der Sonderausstattung
- Optische Prüfung des Fahrzeugs und des Interieurs bei ausreichenden Besichtigungsbedingungen
- Überprüfung der Fahrzeug-Identifikations-Nummer (Fahrgestell-Nummer)
- Probelauf des Motors, Einzelfoto und Wertfestsetzung

**Benotung :**

Bei dem begutachteten Objekt handelt es sich um ein Fahrzeug, in einem guten, mängelfreien Zustand ohne fehlerhafte Aggregate, dessen Allgemeinzustand mit gut zu bezeichnen ist. Der ermittelte Wert berücksichtigt das Erstzulassungsdatum, den allgemeinen Zustand, die Ausstattung, Angaben des Auftraggebers über Unfalleinwirkungen sowie die derzeitige Marktlage. Das zuvor beschriebene Fahrzeug ist bei dem festgestellten Zustand nach den am Markt anerkannten Bewertungsmethoden mit der

Note 2 (zwei)

zu bewerten.

Der Gesamtzustand wird der beschriebenen Zustandsnote in jeder Form gerecht.

**Grundlage der Wertermittlung :**

Fahrzeuge des gegenständlichen Typs werden überwiegend nicht im Automobilhandel, sondern unter Interessenten direkt vermarktet. Deshalb wurde der Marktwert ermittelt. Bei diesen Fahrzeugen kann keine MwSt. ausgewiesen werden, sie werden zum genannten Endpreis veräußert. Dieser gibt den voraussichtlich zu erwartenden Verkaufserlös außerhalb des gewerblichen Handels unter Berücksichtigung des Gewährleistungsausschlusses an.

Der angegebene Wert wurde auf der Grundlage eigener Marktbeobachtungen sowie ggf. unter Mitberücksichtigung der Ergebnisse unserer Abteilung TÜV SÜD Classic ermittelt.

Hierbei wurden, soweit möglich, Informationen von Clubs, Händlern und Oldtimerbesitzern herangezogen sowie Auktionsergebnisse, Fahrzeugangebote und definitive Verkäufe berücksichtigt. Die Einbeziehung der Beobachtung des regionalen und überregionalen Marktes sowie umfangreiche Recherchen, ergeben einen auf den momentanen Zeitpunkt ermittelten Marktwert in der auf Blatt 1 des Gutachtens angegebenen Höhe.



**Gutachten-Nr. 1327492**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 21.02.2025**

**Erläuterung der Zustandsnoten :**

Note 1:

Makelloser Zustand. Keine Mängel an Technik, Optik und Historie (Originalität). Fahrzeuge der absoluten Spitzenklasse. Unbenutztes Original (Museumsauto) oder mit Neuteilen komplett restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie neu (oder besser). Sehr selten!

Note 2:

Guter Zustand. Mängelfrei, mit leichten Gebrauchsspuren. Original oder fachgerecht und aufwendig restauriert. Keine fehlenden oder zusätzlich montierten Teile.

Note 3:

Gebrauchter Zustand. Normale Spuren der Jahre. Kleinere Mängel, aber voll fahrbereit. Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig. Nicht schön, aber gebrauchsfertig.

Note 4:

Verbrauchter Zustand. Nur bedingt fahrbereit. Sofortige Arbeiten notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. Einige kleinere Teile fehlen oder sind defekt. Teilrestauriert. Leicht zu reparieren (bzw. restaurieren).

Note 5:

Restaurationsbedürftiger Zustand. Nicht fahrbereit. Schlecht restauriert bzw. teil- oder komplett zerlegt. Größere Investitionen nötig, aber noch restaurierbar. Fehlende Teile.

**Schlusswort :**

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.  
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten

Offenburg, den 21.02.2025

Der Sachverständige



Michael Kern

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1327492**



**Bild 1**

Ansicht vorne  
links.



**Bild 2**

Ansicht vorne  
rechts.

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1327492**



**Bild 3**

Ansicht hinten  
rechts.



**Bild 4**

Ansicht hinten  
links.

## Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1327492



**Bild 5**

Ansicht  
Fahrgastraum.



**Bild 6**

Ansicht  
Kombiinstrument,  
Laufleistung.

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1327492**



**Bild 7**

Ansicht Kofferraum.



**Bild 8**

Ansicht Motorraum.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1327492



**Bild 9**

Ansicht Rad vorne  
 Links.



**Bild 10**

Ansicht Fahrzeug-  
 Typenschild.